

Reinhard Postweiler Handelsvertretungen GmbH

Rieslingstr. 33 – 76228 Karlsruhe
Tel.: 0721/474357 – Fax: 474095
Mobil: 0171/7772813
e-mail: RP@postweiler-hv.de
www.diaway.de
www.postweiler-hv.de
U-St. ID-Nr.: DE 143586093

Reinhard Postweiler GmbH – Rieslingstr. 33 – 76228 Karlsruhe

Karlsruhe, im Februar 2024

Preisliste für Austausch von Diamantbohrkronen mit 1 ¼“ Aufnahme

Wir liefern neue Bohrkronen zum AUSTAUSCH-Sonderpreis

(Rückgabe einer defekten Bohrkronen, egal welcher Marke, vorausgesetzt)

Durchmesser:	Anschluß:	PROFI PSL	BEL
41 mm	1 ¼“	70,--	60,--
46 mm	1 ¼“	71,--	61,--
51 mm	1 ¼“	73,--	62,--
61 mm	1 ¼“	85,--	75,--
66 mm	1 ¼“	87,--	77,--
71 mm	1 ¼“	99,--	85,--
81 mm	1 ¼“	114,--	98,--
91 mm	1 ¼“	115,--	109,--
102 mm	1 ¼“	125,--	112,--
112 mm	1 ¼“	129,--	114,--
122 mm	1 ¼“	141,--	126,--
127 mm	1 ¼“	143,--	129,--
132 mm	1 ¼“	155,--	140,--
152 mm	1 ¼“	174,--	158,--
162 mm	1 ¼“	186,--	172,--
182 mm	1 ¼“	204,--	187,--
200 mm	1 ¼“	215,--	195,--
250 mm	1 ¼“	275,--	249,--
300 mm	1 ¼“	340,--	319,--

- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

- **Selbstverständlich reparieren wir auch beschädigte D.-Bohrkronen aller Fabrikate schnell und professionell.**

- **Ferner liefern, bzw. fertigen wir diverse Bohrkronen-Adapter für Fremdfabrikate.**

Unsere Preise verstehen sich in **EURO** zuzügl. ges. Mwst. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Lieferung franko ab €: 500,-- Netto Rechnungswert.